Keilriemen für Mulcher Geo SM





Keilriemen für Mulcher GEO SM

Bewertung: Noch nicht bewertet
Preis:

Verkaufspreis inkl. Preisnachlass:

Netto:

Preisnachlass:

24 h

Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt

Beschreibung

Keilriemen für Mulcher der Serie Geo SM

XPA973

Der aufgeführte Preis ist ein Stückpreis und versteht sich inklusive 19% MwSt.

Wir führen ein umfangreiches Ersatzteillager für alle Geräte, die wir verkaufen. Sollten Sie Ersatzteile benötigen, haben wir die meisten Teile im eigenen Lager verfügbar.

Wir bitten um vorherige Kontaktaufnahme, ob das benötigte Ersatzteil verfügbar ist. Sollte dieses nicht auf Lager sein, ist eine Lieferung kurzfristig möglich.

Diese können gerne bei uns in Magdeburg selber abgeholt werden. Gerne versenden wir diese auch auf dem Postweg.

Versandkosten: auf Anfrage

Bei Bestellung von Ersatzteilen bitte immer folgendes angeben:

Artikelnummer: 200.GB/1154-97/SPA970-980

Gerät: SM

Versand - Abholung:

Alle von uns angebotenen Maschinen können mit unserer Spedition versendet werden. Natürlich können Sie auch jederzeit nach Terminvereinbarung die von Ihnen gekaufte Maschine bei uns Im Lager abholen.

Der Versand Ihrer gekauften Maschine erfolgt mit Spedition, je nach Größe, auf einer Palette. Die Anlieferung erfolgt in diesem Falle mit einem LKW.

Je nach Größe der gekauften Maschine erfolgt der Versand mit einem LKW mit Ladebordwand, so dass Sie keine weiteren Hilfsmittel zur Entladung sicher stellen müssen.

Bei sehr großen Maschinen kann es notwendig sein, daß ein Stapler oder Frontlader zur Entladung benötigt wird.

Bitte geben Sie immer Ihre Telefonnummer an, damit wir diese bei der Spedition zur Kontaktaufnahme mit Ihnen angeben können.

Kundenrezensionen

Für dieses Produkt wurden noch keine Bewertungen abgegeben.